Politechnika Świętokrzyska Katedra Informatyki Stosowanej

EXCEL 2007 (EN) Ćwiczenie 2 – Analiza statystyczna pomiarów. Regresja liniowa i wykładnicza

Zadanie 1

Z partii wyprodukowanych elementów wybrano losowo 124 sztuki i dokonano pomiaru ich długości, która decydowała o przydatności elementów. Żądany wymiar długości wynosi 100 mm.

Wyniki pomiarów zostały zapisane w pliku tekstowym o nazwie **"pomiary08.txt"**, który znajduje się na dysku: **wspólne na "sabriel"(K:)** w folderze **EXCEL 2007**.

- 1. W oparciu o wyniki pomiarów wyznacz i zestaw w tabeli podstawowe miary statystyczne.
- Oceń, czy partia elementów spełnia wymagania normy, tzn. czy liczba elementów, dla których wartość długości różni się od żądanej wielkości równej 100 mm o więcej niż 1,75 mm (tolerancja) stanowi co najwyżej 10% badanej próbki.
- 3. Wyznacz liczność przedziałów klasowych, tzn podaj ile elementów należy do odpowiednich przedziałów:

 $(0, 94>; (94, 97>; (97, 99>; (99, 101>; (101, 103>; (103, 106>; (106, <math>\infty$).

4. Sporządź wykres kolumnowy przedstawiający liczność powyższych przedziałów klasowych.

<u>WSKAZÓWKI</u> :

-Przed uruchomieniem MS EXCEL przekopiuj do swojego katalogu plik pomiary08.txt ;

- Uruchom EXCEL'a ;

- Importuj dane z pliku *pomiary 08.txt*. Wykorzystaj opcję **Przycisk Pakietu Office/Otwórz (Office Button/Open).**

W oknie dialogowym: **Otwórz** w pasku *Pliki typu*: zmień maskę wyświetlanych plików na *Wszystkie pliki (*.*)* (*All files (*.*)*). Wybierz do otwarcia plik *pomiary08.txt*.

- Zapisz otwarty plik jako *Ćwiczenie_2.xlsx*, w tym celu: wybierz **Przycisk Pakietu Office/Zapisz jako...** (Office Button/Save As...) i w pasku: *Zapisz jako typ*: (*Save As type*) wybierz *Skoroszyt Programu Excel(*.xls*) (*Exel Workbook(*.xlsx*))

- Wyniki pomiarów czyli tablica_dane, powinny zajmować zakres komórek A1:A124.

- Na stronie 2 przedstawione są wszystkie wyniki wraz ze wskazówkami jak je należy realizować.

Zadanie2

W okresie od 2 lutego do 11 maja dokonywano pomiaru stanu wody w rzece. Wyznacz dla tych pomiarów trend liniowy i wykładniczy.

Współczynniki regresji liniowej **y=m*x+b** oraz regresji wykładniczej **y=b*m^x** otrzymasz wykorzystując odpowiednio funkcje: REGLINP (LINEST) i REGEXPP (LOGEST).

<u>WSKAZÓWKI</u> :

1. Dane z pomiarów zapisane są w pliku *dane_regresja.xlsx,* który znajduje się na dysku: **wspólne na** "sabriel"(K:) w folderze : EXCEL 2007.

2. Skopiuj ten plik do swojego folderu i nadaj mu nazwę **REGRESJA.xlsx**. Otwórz ten plik.

3. Realizacja zadania 2 przedstawiona jest na stronie 3.

POMIARY

Szukana wartość	Nazwa funkcji	Wartość
wartość minimalna	MIN	93,16
wartość maksymalna	MAX	106,98
średnia arytmetyczna	ŚREDNIA (AVERAGE)	100,1044355
moda	WYST.NAJCZĘŚCIEJ (MODE)	93,5
odchylenie standardowe	(STDEV)	3,998568505
wariacja	WARIANCJA (VAR)	15,98855009

AD 2. Oceń, czy partia elementów spełnia wymaganianormy, tzn. czy liczba elementów, dla których wartość długości różni się od żądanej tolerancji o więcej niż 1,75 mm stanowi co najwyżej 10% badanej próbki.

TOLERANCJA	1,75	
LICZBA POMIARÓW	124	
NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ	87	Do obliczeń ile elementów nie spełnia
DECYZJA :	partię odrzucić	wymagań zastosuj sumę funkcji LICZ.JEZELI
	↑	

Do podjęcia decyzji czy partia jest do przyjęcia czy należy ją odrzucić wykorzystaj funkcję **JEŻELI (IF)** z warunkiem logicznym sprawdzającym czy stosunek pomiarów niespełniających wymagań normy do liczby wszystkich pomiarów jest mniejszy od 0,1 tzn. od 10%

Ad 3. Wyznacz liczność przedziałów klasowych, tzn podaj ile pomiarów należy do odpowiednich przedziałów:

(0, 94>; (94, 97> ; (97, 99> ; (99, 101> ; (101, 103> ; (103, 106> ; (106, ∞). Przy wyznaczaniu liczności przedziałów należy wykorzystać funkcję **CZĘSTOŚĆ (FREQUENCY)**, której wynikiem jest **tablica** - dlatego formuła wprowadzająca tę funkcję musi być <u>formułą tablicową</u>. Aby poprawnie wprowadzić tę funkcję należy:

-zaznaczyć komórki, w których zostanie umieszczona tablica_rozwiązanie

-w pierwszej komórce zaznaczonego obszaru wpisać formułę:

=CZĘSTOŚĆ(tablica_dane ; tablica_przedziały) (=FREQUENCY(Data_array; bins_array)) -zaakceptować wprowadzaną formułę naciskając : <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>

tablica_przedziały	tablica_rozwiązanie		
94	13		
97	17		
99	17		
101	26		
103	21		
106	19		
>106	11		

liczba pomiarów z wszystkich przedziałów powinna 124 suma z tablica_rozwiązanie

100.1 100,39 97,09 99,48 97,56 93,35 106,98 99,16 95,68 99,25 99,92 97,02 106,83 100,21 93,89 106,05 101,24 93,76 100,21 103,31 100,39 94,14 101,67 98,36 100,66 98,43 105,12 106,43 93,55 100,19 96,21 97,97 95.43 97,32 104,64 93,81 102,4 93,55 94,57 95,5 104,85 103,5 98,94 102,37 96,32 99,97 106,57 101,34 102,82 99,98 106,96 98.74



Ad4. Sporządzanie wykresu rozpocznij od zaznaczenia kolumn z danymi tablica_przedziały i tablica_rozwiązanie w powyższej tabeli. Następnie wybierz: Wstawianie/Wykresy/kolumnowy (Insert/Charts/Column) a następnie skorzystaj z karty Układ / Etykiety (Layout/Data Labels)

REGRESJA LINIOWA I WYKŁADNICZA

1. Przekopiuj do swojego folderu plik dane_regresja.xlsx, który znajduje się na dysku K: w folderze EXCEL2007.

2. Zmień nazwę skopiowanemu plikowi na REGRESJA.XLSX. Otwórz ten plik.

3. Wyznacz współczynniki regresji liniowej y=m*x+b oraz regresji wykładniczej y=b*m^x

4. Do wyznaczania współczynników skorzystaj z funkcji odpowiednio: REGLINP (LINEST) i REGEXPP

(LOGEST), które mają dokładnie taką samą listę parametrów

Składnia funkcji: REGLINP(znane_y ; znane_x ; const ; stats) (LINEST(Known_y's ; Known_x's ; const ; stats))

5. W obu definiowanych funkcjach trzeci parametr ustaw na PRAWDA (TRUE) a czwarty na FAŁSZ (FALSE).

6. Wynik jest tablicą więc zaznacz obszar, w którym ma być wynik, wpisz formułę i zaakceptuj przez wciśnięcie

<CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>

	A	В	C	D	E	F	
3	data pomiaru	Pomiary stanu wody	trend liniowy	trend wykładniczy			
4	2007-02-02	44	39,14	39,01			
5	2007-02-04	42,5	39,46	39,29			
6	2007-02-06	41,5	39,77	39,57	regresj	a liniowa	
7	2007-02-08	40	40,09	39,85	y=m	ו*x+b	 Korzystając z wyznaczonych
8	2007-02-10	38,7	40,41	40,14	m	b	współczynników m i b wpisz w
9	2007-02-12	38,8	40,72	40,43	0,15817527	-6147,88428	komórkach C4 i D4 formuły wyliczające
10	2007-02-14	39	41,04	40,71			wartości funkcji teoretycznych dla
11	2007-02-16	38,1	41,36	41,01			zmiennej niezależnej z kolumny A
12	2007-02-18	36,2	41,67	41,30	regresja v	vykładnicza	np. dia trendu liniowego:
13	2007-02-20	30	41,99	41,59	y=l	b [*] m ^x	=\$E\$9"A4+\$F\$9
14	2007-02-22	33,7	42,30	41,89	m	b	
15	2007-02-24	34,6	42,62	42,19	1,00356645	1,3007E-59	
16	2007-02-26	38,45	42,94	42,49	· ·		
17	2007-02-28	42,6	43,25	42,80	8 6	Przvantuj wykre	es punktowy zestawiający
18	2007-03-02	44	43,57	43,10	0.1	miar stanu wod	ly trend liniowy i wykładniczy
19	2007-03-04	48,3	43,89	43,41	Zaz	znacz do wykre	su dane z kolumn A. B. C i D
20	2007-03-06	49,17	44,20	43,72	wra	az z tytułami tyc	ch kolumn.
21	2007-03-08	52,5	44,52	44,03			
22	2007-03-10	51,22	44,84	44,35			
23	2007-03-12	47,05	45,15	44,66		Pomiarv. tren	d liniowy. trend wykładniczy
24	2007-03-14	45,13	45,47	44,98		//	
25	2007-03-16	44,4	45,78	45,30	58		
26	2007-03-18	45,86	46,10	45,63			
27	2007-03-20	48,25	46,42	45,95			
28	2007-03-22	49,6	46,73	46,28	53		
29	2007-03-24	50,9	47,05	46,61		Λ.	T * Jar *
30	2007-03-26	49,91	47,37	46,95			A marked at
31	2007-03-28	49,46	47,68	47,28	3 40		A there is a second sec
32	2007-03-30	48	48,00	47,62			
33	2007-04-01	49,33	48,32	47,96	mia		
34	2007-04-03	46,82	48,63	48,30	Do 🖕		
35	2007-04-05	52,7	48,95	48,65	(; ;; 43		
36	2007-04-07	54,1	49,26	48,99	to 1		
37	2007-04-09	56	49,58	49,35	Ma 🖌		
38	2007-04-11	54,6	49,90	49,70	38		
39	2007-04-13	52,5	50,21	50,05		↓	
40	2007-04-15	54,4	50,53	50,41			
41	2007-04-17	55,55	50,85	50,77	33 🗕	¥	
42	2007-04-19	53,2	51,16	51,13		V	
43	2007-04-21	53,1 FO F	51,48	51,50		*	
44	2007-04-23	50,5	51,80	51,87	00	.	
40	2007-04-25	52,2	52,11	52,24	28 +		
40	2007-04-27	18 G	52,43	52.01	-01	2-15	5-15 5-25 1-12 1-26 1-26
47	2007-04-29	40,0 17.5	52,14	53 37	-02	-02	-03
40	2007-03-01	47,5	53,00	53,37	07	07 07	07 07 07 07
49 50	2007-05-05	49,0	53 60	5/ 12			data pomiaru
51	2007-03-03	-+0,0 50.2	54 01	54,13		D 1 · ·	
52	2007-05-07	50,∠ 51	54,01	54 91		Pomiary stanu	wody —— trend liniowy
52	2007-05-09	52 1	51 61	55 30		trend wykładnie	czv
- 00	2007-00-11	JZ, I	54,04	55,50			, Strona 3